



CORRESPONDANCE DES ENSEMBLES DE JOINTS POUR VÉRINS HYDRAULIQUES



Ø tige mm	Ø piston mm	Année de commercialisation*	Inscription fut de vérin	Référence kit joints
30	50	À partir de Juin 2010	VS300500.../V300500K... CH	CP2J3050
		-	VS300500.../V300500... H	HP2J3050
		A partir de Janvier 2019	VS300500.../V300500... FE	FEP2J30050
35	60	À partir de Juin 2010	V350600 CH	CP2J3560
		A partir de Janvier 2019	V350600 FE	FEP2J35060
	70	-	V350700 H	HP2J3570
40	80	A partir de Juin 2013 jusqu'à Juillet 2018	V400800300... AMA	AP2J4080
		À partir de Juin 2010	V400800300... CH	CP2J4080
		A partir de 2014 jusqu'à 2018	V400800300... AGM / AGR	UP2J4080
45	80	À partir de Juin 2010	VS450800... CH	CP2J4580
		A partir de Janvier 2019	VS450800... FE	FEP2J45080
		A partir de 2014 jusqu'à 2018	VS450800... AGM/...	UP2J4580
50	100	À partir de Juin 2010	VS50100... CH	CP2J50100
		A partir de Janvier 2019	VS50100... FE	FEP2J50100
60	100	À partir de Juin 2010	V601000... CH	CP2J60100
		Jusqu'à Juin 2010	V601000... SA	SP2J60100
		Avant 2010	V601000... H	HP2J60100
		A partir de Juin 2013 jusqu'à Juillet 2018	V6010000600A AMA	AP2J60100
		A partir de Juin 2013 jusqu'à Juillet 2018	V601000300-1 AMA	AP2J601000300-1
		A partir de Juin 2013 jusqu'à Juillet 2018	VS60100600-503 AMA	AP2J60100600-503
		A partir de Juin 2013 jusqu'à Juillet 2018	VS60100625-001 AMA	AP2J60100625-001
		A partir de 2013 jusqu'à 2015	V601000... ---	UP2J60100
		A partir de 2014 jusqu'à 2018	V601000... AGM / AGR	UP2J60100AGM
		A partir de Janvier 2019	V601000... FE	FEP2J60100
70	120	À partir de Juin 2010	VS70120... ou V70120 CH	CP2J70120
		-	VS70120... ou V70120 S	SO2J70120
		A partir de 2014 jusqu'à 2018	VS70120... ou V70120 AGM / AGR	UP2J70120
		A partir de Juin 2013 jusqu'à Juillet 2018	VS70120... ou V70120 AMA	AP2J70120-00-001
		A partir de Janvier 2019	VS70120... ou V70120 FE	FEP2J70120
GAMME AGROVIGNE		A partir de Janvier 2019	28498 ID-DAVID	IDP2J28498K
			06778 ID-DAVID	IDP2J6778K
			06848 ID-DAVID	IDP2J6848K

*Dates données à titre indicatif